# Japanese Laid-Open Utility Model Publication No.60-70753 Abstract

This invention is related to a cylinder head of a four-stroke engine having two exhaust valves. In Fig.4, two exhaust manifolds 1a, 2a and one intake manifold 3a are arranged on the same side face, i.e. front side face the cylinder head. Two intake valves A1, arranged at front side of the bore center and connected to the intake manifold 3a through the intake passage 3. Two exhaust valves E1, E2 are arranged at rear side of the bore center and are connected to the exhaust manifold la, 2a through the exhaust passages 1, The two exhaust manifolds respectively. 1a, 2a arranged at the both side of the intake manifold 3a and are bended. Moreover, the connection portions 1b, 2b, 3b of the exhaust passage 1, 2 and the intake passage 3 are formed on front side of the cylinder head.

E1, E2, E3, E4 exhaust valve

A1,A2,A3 intake valve

20 EG cage for cxhaust valve

1,2,4,5 exhaust port

3,6 intake port

5

10

15

1b, 2b, 4b, 5b connecting portion of exhaust port

3b,6b connecting portion of intake

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭60-70753

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)5月18日

F 02 F 1/42 F 01 N 7/10 7616-3G 6620-3G

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

内燃機関のシリンダヘツド

⊕実 顧 昭58-163305

❷出 順 昭58(1983)10月24日

砂考 案 者 昆

俊 郎

茅ヶ崎市赤松町8-57

⑫考 案 者 岡 見

知 光

東京都足立区千住関屋町17-15

创出 顧 人 株式会社新潟燉工所

東京都千代田区霞が関1丁目4番1号

砂代 理 人 弁理士 西村 教光

1. 考案の名称

内燃機関のシリンダヘッド

2. 実用新案登録請求の範囲

排気弁を2個設ける内燃機関のシリンダへッドにおいて、排気マニホールドと吸気マニホールドと吸気マニホールドとを機関の同一側に配置し、かつ前記排気弁は前記両マニホールドに違い側に並べて配置され、かつ吸気弁は前記両マニホールドに近い側に配置されたの吸気弁は、各排気弁の排気ポートは、前記吸気弁の吸気ポートの両外側に別々に配置されたととを特徴とする内燃機関のシリンダへッド。

3. 考案の詳細な説明

この考案は、内燃機関のシリンダヘッドに関する。

従来、4サイクル内燃機関において排気弁を2個設ける場合のシリンダヘッドは、吸排気ポートの配列上から一般的に第1図(A)(B)、第2図(A)(B) および第3図に示すタンデム形、シャメーズ形及びシャメーズ形の変形であるセミシャメーズ形の三

形式のものが採用されている。すなわち、第1図 (A) (B) に示すタンテム形のシリンダヘツドでは、吸 気弁A及び排気弁Eを左右凝に並べ、それぞれを 共通の吸・排気ポートPA,PB で結ぶようになつ ており、吸・排気マニホールドに接続される吸・ 排気ポート PA, PE の接続口 PAC, PEC の方向が 同一方向となるため機関前側に吸気マニホールド を設置しないですむ利点があり、これによつてシ リンタコラム一体形吸気マニホールドを採用する こともできる利点がある。ところが、この形式で は、排気ポートPE の通路を十分確保できないと とから排気弁ケーシの装着が困難となり、専ら排 気弁形式としては弁座嵌込み形(カバーシート形) が採用されている。このため、この形式のシリン ダヘッドで排気弁Eの手入れを行なう場合は、シ リンダヘッドを分解して行なう必要があり、した がつて、タンテム形シリンダヘツドは、主として シリンダ径300%以下の中・小形機関にのみ採 用されている。

一方、第2図(A)(B) に示すシャメーズ形及び第3

図に示すセミシャメーズ形では、吸気弁Aと排気 弁Eを横に2個ずつ前後位置に並べそれぞれを共 通の吸・排気ポートPA,PE で結ぶようになつて おり、排気弁形式としては弁座候込み形及び排気 弁ケージEGを装着した排気弁ケーシ形のいずれ でも採用可能であり、したがつて、これらの形式 のシリンダヘッドは、排気弁ケーシEGを装着す る中・大形機関に採用される。しかし、上記2つ の形式の場合は、タンデム形の場合と異なり排気 ポートPE と吸気ポートPA の各接続口PBC,PAC の方向が逆向きとなり、実際には機関の前側に吸 気マニホールドを設置することになり、そのため 全幅が大きくなるため機関寸法上不利となり、さ らにコラム一体形の吸気マニホールドの採用が不 可能となるため、特にV形機例の場合不利の設合 が大きい。

との考案は、以上の点に鑑みてなされたものであつて、吸気ポートと排気ポートの各接続口を同一方向に向けることによつて機関の前側に吸気マニホールドを設置する必要がなく、このことによ

أبي

り機関の全幅寸法を短縮できると共に、V形機関のV形の谷間のスペースを吸気マニホールドとして活用でき、しかも排気弁ケージの装着が可能となるため特に低質燃料油を使用する中・大形機関における排気弁の保守点検が容易にできる内燃機関のシリンダヘッドを提供することを目的としている。

図である。

図から判るように、第1の実施例のシリングへ
ッドは、4弁式でありシャメーズ形と同様に担領
弁E1、E2と吸気弁A1、A2とが横に2個ず気
後位置に並べて配置されている。すなわるとれている。すないるとれている。対象弁A1、A2は前記排気弁E1、E2の各排気がに
置されている。前記排気弁E1、E2の各排気が一ト1、2は、吸気弁A1、A2の吸気が一ト3の吸気マニホールド3aとの接続口1カ、2の排気マニホールド1a、2は、排気が一ト1、2の排気マニホールド1a、2は、排気が一ト1、2の排気マニホールド1a、2aとの接続口1カ、2カとは、開口方向が一致されている。

しかして、第4図、第5図及び第6図に示すように、排気ポート1,2を吸気ポート3をさけてその両外側に曲げた形で配置しているので、排気ポート1,2の通路を十分確保でき、排気弁Ei,E2 に各々排気弁ケージEGを装着できる。また、吸気ポート3の接続口3bと排気ポート1,2の

接続口1b,2bとが同一方向であるので、排気マニホールド1a,2a及び吸気マニホールド3aを双方ともに同じ側に、(V形機関においてはV形の谷間スペースを活用して)配置できる。すなわち、シャメーズ形及びセミシャメーズ形のシリンダヘッドを用いた場合と異なり、機関の前側に吸気マニホールド3aを設置する必要がなく機関の全幅寸法が小さくできる。

上述したのは、この考案の第1の実施例である 4 弁式のシリンダヘッドであつたが、次にこの考 案の第2の実施例である3 弁式のシリンダヘッド を第7図により説明する。

第7図に示す第2の実施例のシリンダヘッドは、第7図町一町、1Vー下線における断面が、前記第5図及び第6図に相当しており、2個の排気弁 Es, E、と1個の吸気弁 A、を有している。排気弁 Es, E、の排気ポート 4 ,5 は、第1の実施例と同様に吸気弁 A、の吸気ポート 6 の両外側に別々に配置されており、排気ポート 4 ,5 の接続口 4 b ,5 b と 吸気ポート 6 の接続口 6 b とは同一方向に向ける

れている。

したがつて、第2の実施例のシリンダへツドを 採用することにより、第1の実施例において述べ たと同様に、排気ポート4,5の通路を十分確保 して各々に排気弁ケージEGを装着できると共に、 排気マニホールド4a,5a及び吸気マニホール ド6aを、V形機関においてはV形の谷間スペースを活用して配置でき、吸気マニホールド6aを 機関の前側に設置する必要がなく機関の全幅寸法の短縮が図れる。

## 公開実用 昭和60─ 70753


がつて、機関の前側に吸気マニホールドを設置する必要がなく、機関の全幅寸法が短縮できると共に、V形機関のV形の谷間スペースを吸気マニホールドとして活用でき、しかも排気弁ケージの装着が可能となるため特に低質燃料油を使用する中・大形機関における排気弁の保守点検が容易にできる効果がある。


....


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図から第3図は、従来のタンデム形、シヤメーズ形、セミシャメーズ形のシリンダヘッドを示す図、第4図は、この考案のシリンダヘッドの第1の実施例を示す図、第5図と第6図は、第4図のⅡーⅡ線、IVーIV線および第7図のⅢーⅢ線、IVーIV線における断面図、第7図は、この考案の第2の実施例を示す図である。

E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, E<sub>4</sub>…排気弁、A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>…吸気弁、E G…排気弁ケージ、1,2,4,5…排気ポート、3,6…吸気ポート、1b,2b,4b,5b…排気ポートの接続口、3b,6b…吸気ポートの接続口、3b,6b…吸気ポートの接続口。









587

70753


第 4 図




第 7 図



第 5 図



第 6 図



70753

មិនទ

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.